

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента образования
Администрации города Сургута
Т.Н. Османкина
«19» 01 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ № 61 «Лель»
Т.В. Уварова
«18» декабря 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 61 «Лель»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального дошкольного образовательного учреждения.

1.2. Адрес объекта: 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Студенческая, 15.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-х этажное, 5370,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10600,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не предусмотрена.

капитального – не предусмотрена.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 «Лель», МБДОУ № 61 «Лель».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Студенческая, 15.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – департамент образования Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 545 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «Банк УралСиб», с расстоянием до объекта с чётной стороны пр.Мира 167 м. и наименованием маршрутов № 24, № 12, 20, 35, 53(м/т);

- остановка «Банк УралСиб», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Мира 227 м. и наименованием маршрутов № 24, № 12, 20, 35а, 53(м/т)

- остановка «Центральный рынок» с чётной стороны пр. Мира 319 м. и наименованием маршрутов № 24, № 12, 20, 35, 53(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход, который оснащен светофором с таймером;

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 167м.

3.2.2. время движения (пешком) - 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - акустическая.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет: - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «Д(У)», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

«>» Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:-

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте: <http://ds61.detkin-club.ru>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта:

от « 28 » декабря 20 15г.
от « 28 » декабря 20 15г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ № 61 «Лель»

Т.В. Уварова

« 28 » сентября 2016 г.

АНКЕТА

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 61 «Лель»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального дошкольного образовательного учреждения.

1.2. Адрес объекта: 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Студенческая, 15.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-х этажное, 5370,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10600,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не предусмотрена
капитального - не предусмотрена.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 «Лель», МБДОУ № 61 «Лель».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Студенческая, 15.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 545 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «Банк УралСиб», с расстоянием до объекта с чётной стороны пр. Мира 167 м. и наименованием маршрутов № 24, № 12, 20, 35, 53(м/т);

- остановка «Банк УралСиб», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Мира 227 м. и наименованием маршрутов № 24, № 12, 20, 35а, 53(м/т);

- остановка «Центральный рынок» с чётной стороны пр. Мира 319 м. и наименованием маршрутов № 24, № 12, 20, 35, 53(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход, который оснащен светофором с таймером;

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 167 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: акустическая.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

* *) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Заместитель заведующего по АХР  Е.А. Пирожкова 51-57-01

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МБДОУ № 61 «Лель»

Т.В. Уварова
« 29 » декабря 20 15 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 61 «Лель»

ХМАО – Югра
г. Сургут

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального дошкольного образовательного учреждения.

1.2. Адрес объекта: 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Студенческая, 15.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-х этажное, 5370,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10600,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не предусмотрено.
капитального - не предусмотрено.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 «Лель», МБДОУ № 61 «Лель».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628417, РФ, Тюменская область, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Студенческая, 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность МБДОУ № 61 «Лель» осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 30 июля 2014 года, регистрационный № 1593, серия 86/П01 № 0000795, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры. Срок действия лицензии - бессрочно.

МБДОУ № 61 «Лель» реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Всего в МБДОУ № 61 «Лель» функционирует 17 общеразвивающих групп.

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основной общеобразовательной программы.

В МБДОУ № 61 «Лель» реализует программу «Здоровый дошкольник» В.Г. Алямовской, с целью обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, развития культуры здоровья и на его основе формирования здорового образа жизни.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «Банк УралСиб», с расстоянием до объекта с чётной стороны пр.Мира 167 м. и наименованием маршрутов № 24, № 12, 20, 35, 53(м/т);

- остановка «Банк УралСиб», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Мира 227 м. и наименованием маршрутов № 24, № 12, 20, 35а, 53(м/т)

- остановка «Центральный рынок» с чётной стороны пр. Мира 319 м. и наименованием маршрутов № 24, № 12, 20, 35, 53(м/т);

Переход через проезжую часть возможен через пешеходный переход, который оснащен светофором с таймером;

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 167 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 4 мин. (быстрый шаг); 7 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**;

акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути **есть**, **нет**:- есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-2	1-5
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3-6	6-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	7-9	12-21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	10,11	22-23 25-31
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12, 13	24,32-35
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	36-39

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно не доступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования г. Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями). 4.4.1.

согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № 1 от 25.05.2016г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;-

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):-

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте: http://ds61.detkin-club.ru.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации	на 7 л.
План прилегающей территории	на 1 л.
План 1 этажа	на 1 л.
План 2 этажа	на 1 л.
План 3 этажа	на 1 л.
Схема микрорайона	на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР Пирожкова Е.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по УВР Чернявская В.С.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

От департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела Белокоп, П.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

От департамента городского хозяйства Администрации города:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожно-транспортного управления Байков А.Б.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности
Арсанбекова Т.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» -
Филатов С. И.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«08» декабря 20 19г.

1 Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15.

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1, 2,	Отсутствует информация об объекте.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. Устранить перепады высот	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	3, 4, 5.	Существуют перепады высот.	К	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН, места отдыха.	Все	Оборудовать места отдыха. Отремонтировать асфальтовое покрытие.	
					Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	С	Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	
1.3	Автостоянка и парковка	Нет			Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,8 м. перед лестничным маршем.	К	Установить предупредительную тактильную полосу за 0,8 м. перед лестничным маршем.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует		Оборудовать места парковки за пределами земельного участка <i>(осуществление нормативные требования)</i>	

								запрещением въезда на территорию учреждения). Установить вертикальный знак и горизонтальную разметку.	решение с ТСП.
ОБЩИЕ требования к зоне						Отсутствует информация об объекте. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН, места отдыха. Частично разрушено асфальтовое покрытие.	Все	Оборудовать элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения. Оборудовать места отдыха. Отремонтировать асфальтовое покрытие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№ 1.2.	№ 1, 2, 3, 4, 5.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДТ-В - доступно полностью всем; ДТ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«28» декабря 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание			Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	3	6,7	Ширина лестничного марша 1,10м. Проступь менее норматива (0,30м)	Все	С	Увеличить ширину лестничного марша до норматива. Привести в соответствие с нормативами проступь (0,35-0,40м.) Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.	О.С		Привести в соответствие ребро лестничных ступеней с закруглением радиуса не более 0,05м.	
					Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней.	Все		Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней.	
					Отсутствуют двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным	Все		Установить двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с	

				горизонтальным завершением поручней на 0,3 м. Отсутствует ограничение боковой части ступени высотой 0,2м.	С.О	безопасным горизонтальным завершением поручней на 0,3 м. Установить ограничение боковой части ступени высотой 0,2м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	Отсутствует кнопка вызова на поручне. Отсутствует	Все К	Установить кнопку вызова на поручне. Оборудовать пандус или предусмотреть подъемное устройство для инвалидов колясочников.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	4	6,7 Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствуют тактильные направляющие, звуковой маяк на стене.	Все С	Установить дренажные и водосборные решетки. Установить тактильные направляющие, звуковой маяк на стене.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	Есть	5	8,10 Ширина дверного блока менее 1,2 м. Порог высотой 0,17м.	К	Расширить дверной проем до норматива 1,2 м., установить дверной блок с полотном одной двери не менее 0,9м. Понижить порог до 0,014м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует фиксатор в положении «открыто/закрыто»; доводчик с 5-ти секундной задержкой.	К	Установить фиксатор в положении «открыто/закрыто»; доводчик с 5-ти секундной задержкой.	
2.5	Тамбур	Есть	6	8,9,11 Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствуют тактильные направляющие. Глубина тамбура центрального входа менее 2,3м. Размеры тамбуров основного входа менее нормативных требований.	Все С К	Установить дренажные и водосборные решетки. Установить тактильные направляющие. Увеличить глубину тамбура до 2,3м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней. Отсутствуют двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным завершением поручней на 0,3 м. Отсутствует кнопка вызова на поручне. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.	Все	Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней Установить двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением поручней на 0,3 м. Установить кнопку вызова на поручне. Установить дренажные и водосборные решетки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
-------------------------	---	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№ 3,4,5,6.	№ 6,7,8,9,10,11	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения несовместимы - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«А» от 20.12.2015 г.

1 Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая, 15.

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	7	12-16, 20, 21	Отсутствует зона ожидания, оборудованная для инвалидов. Отсутствует информационная мнемосхема. Ширина коридоров 1,2м.	Все	Оборудовать зону ожидания для инвалидов. Установить информационную мнемосхему. Увеличить ширину коридора до 1,8м. (По конструктивным особенностям здания расширение коридора на стоянках парковочных для разъемов классических не предусмотрено)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствие тактильных направляющих или контрастно окрашенных поверхностей на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей.	С	Нанести тактильные направляющие или контрастно окрашенных поверхностей на участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей.	
					Отсутствуют световые маячки.	Г	Оборудовать световыми маячками.	
					Отсутствуют поручни вдоль стен. Имеются ковровые покрытия.	О	Установить поручни вдоль стен. Плотное закрепить ковровые	

						покрытия, высота ворса не должна превышать нормативные.	
					Все	Установить двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением поручней на 0,3 м. Привести в соответствие закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05 м. Выполнить контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша, бортик высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене. Нанести тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней. Увеличить ширину лестничного марша до норматива 1,35 м. <i>(По конструктивным особенностям здания размеры лестничных маршей и участков между лестничными площадками для установки автоматизированного подъездного средства лестничности не регламентируются)</i>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	8	17, 18, 19	С С.О	Отсутствуют двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением поручней на 0,3 м. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05 м. Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша, бортик высотой 0,2 м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене. Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней. Ширина лестничного марша менее 1,35 м	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Дверь	Нет	9	20, 21	Все	Оборудовать не заданную зону безопасности с обратной секторной связью. Оборудовать световыми маячками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности лестница внутри здания)	Есть	7.8	12-21	Г	Отсутствует не заданная зона безопасности, оборудованная обратной секторной связью. Отсутствуют световые маячки.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствует зона озонирования оборудованная для инвалидов. Отсутствуют двухуровневые поручни по обе стороны лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением поручней на 0,3 м., информирующие обозначения. Отсутствует не задымляемая зона безопасности оборудованная обратной селекторной связью.	Все	Оборудовать зону озонирования для инвалидов, лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным завершением, выступающим за лестницу на 0,3 м., не задымляемую зону безопасности с обратной селекторной связью. Установить информирующие обозначения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП
-------------------------	--	-----	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	№ 7,8,9.	№ 12-21	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП

* указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения несовместимы - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«28» декабря 2017 г.

1 Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая 15.

Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов		
Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
	есть/нет	№ на плане				
4.1 Кабинетная форма обслуживания	Есть	10	22, 23 24, 25	Отсутствуют информационные таблички, дублированные рельефными знаками. Ширина дверного полотна менее 0.9м Высота порога 0,03м.	Все С К Установить информационные таблички, дублированные рельефными знаками. Расширить дверной проем и установить дверной блок с шириной полотна двери не менее 0.9м. Понизить высоту порога до 0,014м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4.2 Зальная форма обслуживания (спортзал, музыкальный зал, бассейн)	Есть	11	26-31	Отсутствуют информационные таблички дублированные рельефными знаками. Ширина дверного полотна менее 0.9м Высота порога 0,03м Отсутствует тактильные напольные. Отсутствует спускоподъемное	Все С К С Установить информационные таблички дублированные рельефными знаками. Расширить дверной проем и установить дверной блок с шириной полотна двери не менее 0.9м. Понизить высоту порога до 0,014м. Предусмотреть тактильные напольные направляющие	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«28» декабря 2012 г.

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 61 «Дель» г. Сургут, ул. Студенческая 15.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					Отсутствует универсальная кабина для инвалидов.	К	Оборудовать универсальную кабину для инвалидов размером 2,2м. х 2,25м.	
					Отсутствуют информирующие таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информирующие таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	
					Отсутствует кнопка экстренного вызова, система двусторонней связи.	Все	Установить кнопку экстренного вызова, систему двусторонней связи	Текущий Ремонт.
5.1	Туалетная комната	Есть	12	32, 34	Ширина дверного полотна менее 0,9м.	К	Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0,9м.	Индивидуальное решение с ТСП
					Высота порогов более 0,03м.		Понизить высоту порогов до 0,014м.	
					Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	Все	Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	
					Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы	К. О	Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы	

					имеющие опору для спины, система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. Смеситель, умывальника не рычажного или сенсорного типа. Отсутствует аварийное освещение.	К Все	имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Создать свободную зону для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. Установить смеситель, умывальника рычажного или сенсорного типа. Оборудовать аварийное освещение.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	13	35	Отсутствует оборудованная душевая для инвалидов.	К	Оборудовать универсальную кабину для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствует система двусторонней связи.	Все	Предусмотреть систему двусторонней связи.	
					Отсутствуют информирующие таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информирующие таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	
					Ширина дверного полотна менее 0,9м	К	Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0,9м.	
					Смеситель не рычажного или сенсорного типа.	Все	Установить смеситель рычажного или сенсорного типа.	
5.3	Бытовая комната (Приемная)	есть	14	24	Отсутствует аварийное освещение.	Все	Оборудовать аварийное освещение	Индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствует тактильные напольные направляющие.	С	Предусмотреть тактильные напольные направляющие.	
					Отсутствует тактильная нумерация шкафов. Ширина дверного полотна менее 0,9м	С	Предусмотреть тактильную нумерацию шкафов. Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0,9м	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная табличка о назначении помещения, кнопка экстренного вызова, система двусторонней связи.		Установить информационную табличку о назначении помещения, кнопку экстренного вызова, систему двусторонней связи.	Текущий ремонт. Индивидуальное

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«31» декабря 2012г.

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургут, ул. Студенческая 15.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют.	Все	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют.	Все	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют.	С	Оборудовать тактильными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система.	Все	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП
--	-------------------------	--	--	--	----------------------------------	-----	---	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно; **указывается один из вариантов: не указывается; ремонт (текучий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

МБДОУ №61 «Лель»

Фото 1



фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



фото 8



Фото 9



фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



фото 30



Фото 31



фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Путь движения к объекту

Фото 36



фото 37



Фото 38



фото 39



фото 40



фото 41




фото 42



МБДОУ № 61 «Лесль» — 1 этаж.

CPMII		
Major completed courses		
Year	Relevant course(s) and a brief description of	
Year	Course(s)	Relevant experience
2004	CPMII	CPMII
2005	CPMII	CPMII


МБДОУ № 61 «Ледь» 2 этаж.



→ *Антресольный этаж*

ОТЗЫВ			
"Одобрено и согласовано"			
Дет.	Согласовано для размещения		Дет.
№	в. Окружающей среды		№
Дет.	Воспитатель	Согласовано для размещения	Дет.
№	Имя	Адрес	№
2/2	Имя	Адрес	2/2

МБДОУ № 61 «Лель» 3 этаж.



→ Пожарные тушеры

СГМДП			
"Берег профессиональной подготовки"			
Дет. №	Должность и имя инициалы		Подпись
Дир.	Васильев	Васильев	Васильев
Зам. Дир.	Иванов	Иванов	Иванов
Зам. Дир.	Петров	Петров	Петров

Кашитка
Борота



СХЕМА МИКРОРАЙОНА



-  Остановка общественного транспорта
-  Пути движения от остановки к объекту
-  Пешеходный переход
-  Светофор оснащённый таймером
-  Понижение бордюрного камня

